

АКТ
визуального обследования объекта

№ 6/2025

17 октября 2025 год
(дата)

**Республика Крым, Нижнегорский район, село Новогригорьевка, ул. Дружбы, 1-Б
(футбольный стадион)**

комиссия,

в составе председателя : **Бурлак Павел Анатольевич** – Председатель Новогригорьевского сельского совета- глава администрации Новогригорьевского сельского поселения

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии:

Панина Алла Ивановна –заместитель главы администрации Новогригорьевского сельского поселения

Костогрыз Елена Анатольевна –специалист администрации Новогригорьевского сельского поселения

Мандрыга Ольга Игоревна – депутат Новогригорьевского сельского совета

Прудникова Анна Олеговна – депутат Новогригорьевского сельского совета

Романов Сергей Викторович – депутат Новогригорьевского сельского совета

Харкевич Константин Викторович – депутат Новогригорьевского сельского совета

Ананченко Андрей Николаевич – депутат Новогригорьевского сельского совета

при участии приглашенных экспертов: **НЕТ**

и приглашенного собственника объекта или уполномоченного им лица

Муниципальное образование Новогригорьевское сельское поселение

произвела обследование объекта (**футбольный стадион**) и составила настоящий акт обследования по адресу:

**Республика Крым, Нижнегорский район, село Новогригорьевка, ул. Дружбы, 1-Б,
90:08:140101:384,(футбольный стадион), (приблизительно 1978-1980 г ввода в эксплуатацию)**

Комиссией была проведена визуальная оценка технического состояния футбольного стадиона, расположенного по указанному адресу. Целью обследования была общая оценка текущего состояния объектов инфраструктуры стадиона.

Результаты обследования и выявленные дефекты

В ходе обследования установлено, что инфраструктура стадиона включает в себя:

- * Футбольное поле.
- * Беговые дорожки.
- * Бетонное основание для трибун.
- * Здание (раздевалки и комментаторская).

По результатам осмотра установлено, что основные объекты стадиона находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения капитального ремонта:

1. Футбольное поле:

Наблюдается неравномерность травяного покрова, наличие проплешин и участков с сорной растительностью.

Отсутствует эффективный дренаж, что приводит к застою воды после осадков.

Поверхность поля имеет неровности, кочки и ямы, что создает риск травматизма для спортсменов и не соответствует требованиям для проведения соревнований.

2. Трибуны:

Существующее бетонное основание трибун подвержено разрушению: наблюдаются трещины, сколы, признаки эрозии бетона.

Отсутствуют зрительские места (сидения).

Конструкция не обеспечивает необходимых условий безопасности и комфорта для зрителей.

3. Здание (раздевалки и комментаторская):

Визуально наблюдаются дефекты фасада, повреждения кровли и элементов водосточной системы.

Оконные и дверные блоки имеют повреждения.

Внутренние помещения требуют полного ремонта, включая замену систем электроснабжения, освещения, отопления (при наличии), ремонта сантехнических узлов и отделочных работ.

4. Беговые дорожки: требуют ремонта.

Рекомендации комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного использования:

На основании вышеизложенного, комиссия пришла к выводу, что футбольный стадион по адресу с. Новогригорьевка, ул. Дружбы, 1Б находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения капитального ремонта

Заключение комиссии по результатам обследования объекта: **находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения капитального ремонта**



Председатель комиссии

(подпись)

П.А.Бурлак

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(подпись)

А.И.Панина

(Ф.И.О.)

(подпись)

Е.А.Костогрыз

(Ф.И.О.)

(подпись)

О.И.Мандрыга

(Ф.И.О.)

(подпись)

А.О.Прудникова

(Ф.И.О.)

(подпись)

С.В.Романов

(Ф.И.О.)

(подпись)

К.В.Харкевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

А.Н.Ананченко

(Ф.И.О.)